



## شرح خدمات انجام عملیات تخلیه جزئی و تحلیل نتایج حاصل از تخلیه جزئی ژنراتورهای ۱۲ واحد گازی V94.2

- ۱- بررسی نتایج حاصل از تخلیه جزئی واحدهای نیروگاه دماوند در سالهای گذشته و ارائه گزارشی کامل و فنی از وضعیت موجود
- ۲- کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری توسط شرکتهای دارای صلاحیت و ارائه گواهی کالیبراسیون
- ۳- اخذ حداقل ۷۲ نمونه از کلیه واحدهای گازی طی یکسال، برای هر واحد یک نمونه در دو ماه و تحلیل نمونه ها و ارسال گزارش برای هر واحد بصورت جداگانه
- ۴- ارزیابی وضعیت عایقی استاتور با توجه به تحلیل های انجام شده و ارائه راهکار، توصیه و دستورالعمل جهت بهره برداری بهینه از واحدها در هر گزارش ارسالی
- ۵- حضور در نیروگاه به هنگام درخواست کارفرما جهت مشاوره
- ۶- حداقل دو نمونه در هر نوبت نمونه گیری جهت اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار صورت گیرد.